

DEFECTIVE TUOTTEIDEN KUVIEN OTTO-OHJEISTUS

1. TUOTETUNNISTE

Tuotetunniste löytyy tavaroiden etiketistä ja ovilevystä. Tuotetunnisteen numero on alleviivattu punaisella..

Tuotetunniste (Pos nr) löytyy myös tilausvahvistuksesta tai laskusta.



2. OVET YLEISKATSAUS

Yleiskuvassa tarvitaan käsitys siitä, millainen tuote on ja minne se on asennettu.



3. VIALLISEN KOHDAN KUVAAMINEN OVESSA

Kuvatkaa vika siten, että se jää kokonaan kuvaan.



4. LASIN VIALLISUUKSIEN ARVIOINTI


Klaasi defekte hinnatakse 2m kauguselt ja risti klaasi pinnaga. Hindamine tuleb teha ilma otsese päikesevalguse ja kunstliku valguseta (näiteks pilvise taevaga).

5. OVIPANEELIN KAARENVUUDEN MITTAAMINEN

Kun mittaillet oveen paneelin kaarevuutta, ota ensimmäinen kuva, jossa näkyy mittaustapa.

Molempien mittatikkujen päiden tulee olla kiinni tuotteessa.

Älä mittaa väärältä puolelta! Molempien mittatikkujen päiden tulee olla kiinni tuotteessa.



Sallittu ovipaneelin kaarevuus on 2 mm per metri.