

## GUIDE FÖR FOTOGRAFERING AV DEFEKTA PRODUKTER.

### 1. PRODUKTIDENTITET

Produktidentiteten finns på etiketten på längd- och dörrpanelen.

Produktidentitetens nummer är understruket i rött.

Du hittar även produktidentiteter (Pos nr) på beställningsbekräftelsen eller fakturan.



## 2. DÖRRÖVERSIKT

I översikten behöver man få en uppfattning om hur produkten ser ut och var den är installerad.



### 3. FOTOGRAFERING AV DEFEKT PÅ DÖRREN

Fotografera defekten så att den syns helt på bilden.



### 4. BEDÖMNING AV GLASDEFEKTER

Glasdefekter bedöms från ett avstånd av 2 meter och vinkelrätt mot glasytans yta. Bedömningen ska göras utan direkt solljus och konstgjort ljus (till exempel på en molnig dag).

## 5. MÄTNING AV DÖRRPANELS KRÖKNING

När du mäter böjningen på dörrpanelen, ta första bilden där mätningssmetoden syns.

Båda ändarna av mätstången  
måste vara mot produkten.

Mät inte från fel sida! Båda ändarna av mätstången måste  
vara mot produkten.



Tillåten krökning på dörrpanelen är 2 mm per meter.